




Volkswagen

T5 / T6



Obr. 1: Montáž oporného ložiska pružiacej jednotky (príklad)

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1 Oporné ložisko pružiacej jednotky | 2 Sedlo pružiny |
| 3 Guľôčkové ložisko                 |                 |

Horné uloženie pružiacej jednotky pozostáva z troch častí, ktoré musia byť montované v správnom poradí (obr. 1).

ZF Aftermarket odporúča, nahradiť diely po pároch na nápravu.



Volkswagen T5

→ Servisná informácia Oporné ložisko pružiacej jednotky - Rôzne varianty (05722 SK).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)