



Cod. art. 1888 600 150 e 1888 998 101



Fig. 1: frizione




Fig. 2: frizione, modifica della costruzione

Le frizioni con alloggiamento ventilato, molle di torsione e rivestimenti sinterizzati (cod. art. 1888 600 150 e 1888 998 101) sostituiscono le frizioni (cod. art. 1888 600 117, 1888 600 119 e 1888 634 006).



La frizione con alloggiamento ventilato può essere montata senza modificare il volano.
Sono fornite sei viti M8x1,25x45.



www.zf.com/serviceinformation