




Audi, Seat, Skoda, VW



Rys. 1: Sprzęgło MX



Rys. 2: Talerz wyprzęgający

Na talerzu wyprzęgającym sprzęgła MX dokonano zmiany konturu. W stanie zdemontowanym tarcza sprzęgła może przylegać wewnątrz do talerza dociskowego sprzęgła. Między tarczą sprzęgła a płytą dociskową może – zależnie od wersji wykonania – występować szczelina (1). Nie jest to wada. Po prawidłowym montażu sprzęgło MX jest odpowiednio ustawione i w pełni sprawne.



www.zf.com/serviceinformation