



Audi / SEAT / Škoda / Volkswagen




Fig. 1: Transmisie cu ambreiaj dublu

- |   |                            |   |                          |
|---|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Aerisire sistem mecatronic | 2 | Aerisire cutie de viteze |
| 3 | Bușon de închidere         |   |                          |

### ÎNȘTIINȚARE

Sunt posibile deteriorări la sistemul mecatronic și cutia de viteze din cauza pierderii de ulei la demontare, transport și montare.

→ Evitați pierderea de ulei la demontare, transport și demontare.



Reparațiile la volanta cu masă dublă (ZMS) sau ambreiajul dublu se pot efectua numai cu transmisia demontată. Reparația este posibilă numai cu scule speciale. Respectați specificațiile producătorului vehiculului.

### Înainte de demontarea cutiei de viteză

Scoateți capacele de aerisire de la aerisirea sistemului mecatronic (1) și aerisirea cutiei de viteze (2) și înlocuiți-le cu bușoanele de închidere (3).

### După montarea cutiei de viteze

Scoateți bușoanele de închidere (3) și înlocuiți-le cu capacele de aerisire de la aerisirea sistemului mecatronic (1) și aerisirea cutiei de viteze (2). Verificați capacele de aerisire să nu prezinte deteriorări. Înlocuiți capacele de aerisire deteriorate cu piese noi.

→ Respectați informațiile de service: Kit ambreiaj pentru transmisie cu ambreiaj dublu DSG (ambreiaj cu frecare uscată), 12471 RO



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)