


**Volvo 850 / C70 I / S70 / V70****Br. art. 3151 269 332**

Sl. 1: Isključivač

Profil cevi za vođenje je konusan. Prečnik je najveći na onom kraju cijevi za vođenje koja je okrenuta ka motoru. Unutrašnji prečnik isključivača manji je za 0,2 mm u odnosu na prethodnu verziju isključivača (br. art. 3151 216 031).

- Manji zazor između isključivača i cevi za vođenje.
- Buka usled oscilacija svedena na minimum.



Prilikom montaže može da se desi da isključivač otežano klizi iz cevi za vođenje.
To nema negativnog uticaja na kontaktnu površinu isključivača.



www.zf.com/serviceinformation