



N.º art. 2294 501 190, 2290 601 073, 2294 501 172, 2290 601 043



Fig. 1: volante bimasa con seguro para el transporte

1 Pasador de retención

El seguro para el transporte con pasador de retención (1) evita que la masa primaria y la masa secundaria giren en sentidos opuestos.

Durante el primer arranque del motor, el pasador de retención (1) se rompe en un punto de rotura predeterminado.

Las partes rotas quedan en un sitio definido del volante bimasa.

## AVISO

Se pueden presentar daños materiales.  
⇒ No retirar manualmente el seguro para el transporte.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)