




Mercedes-Benz

Actros / Axor / ...



Kuva 1: Tähänastinen muotoilu (esimerkki)

Kuva 2: Uusi muotoilu (esimerkki)

1 Napa/holkki

2 Liitoslevy

Kaksilevykytkintä on kehitetty edelleen ja muotoilua mukautettu muuttuneisiin teknisiin vaatimuksiin. Tähänastinen napa/hylsy-muotoilu (kuva 1) on vaihdettu uuteen liitoslevylliseen (kuva 2) rakenteeseen.



Eri muotoilujen rakenneosia ei voida asentaa sekaisin!

Kytkimen rakenne		Tuotenumero		
Liitoslevy (kuva 2)	Napa/holkki (kuva 1)	Kytkinsarja	Kytkimen painelevy	Kytkinlevy
•		3400 700 648	3488 000 398	1878 007 185
		3400 700 649	3488 000 399	1878 007 185
		---	3488 000 400	1878 007 185
	•	3400 121 501	3488 023 031	1878 002 024
		3400 700 355	3488 000 158	1878 002 019
		---	3488 000 102	1878 002 024

Vaihtoketju
3400 121 501 → 3400 700 649
3400 700 355 → 3400 700 648
3488 000 102 → 3488 000 400 + 1878 007 185



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)