



Os dispositivo de desembraiagem com corpo em metal são substituídos por dispositivos de desembraiagem com corpo em plástico.



Fig. 1: Dispositivo de desembraiagem com corpo em metal



Fig. 2: Dispositivo de desembraiagem com corpo em plástico

Graças ao desenvolvimento técnico, os dispositivo de desembraiagem com corpo em metal (Fig. 1) são substituídos por dispositivos de desembraiagem com corpo em plástico e casquilho deslizante em plástico (Fig. 2).

Os casquilhos deslizantes em metal são substituídas por casquilhos deslizantes em plástico.



Fig. 3: Dispositivo de desembraiagem com casquilho deslizante em metal



Fig. 4: Dispositivo de desembraiagem com casquilho deslizante em plástico

Graças ao desenvolvimento técnico, os dispositivo de desembraiagem com casquilho deslizante em metal (Fig. 3) são substituídos por dispositivos de desembraiagem com casquilho deslizante em plástico (Fig. 4).



Os dispositivos de desembraiagem com casquilho deslizante em plástico **não** podem ser lubrificados.

Desmonte ou feche a conexão de lubrificação existente na tampa da caixa de velocidades.

