



Kuva 1: Murtoreuna (esimerkki)

1 Murtoreuna



Valmistettaessa metallisia valuosia (esim. vauhtipyörät, puristuslevyt) valutappi poistetaan aihion valun jälkeen ohjemurtokohdasta. Siitä syntyy murtoreuna (1). Tämä murtoreuna (1) ei vaikuta millään tavoin valuosan toimintaan tai laatuun. Rakenneosa voidaan asentaa ilman rajoituksia.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)