



Fig. 1: Borda de ruptura (exemplo)

1 Borda de ruptura



Na fabricação de peças metálicas fundidas (p. ex. volantes, placas de pressão), após a fundição da peça bruta, a galhada deve ser removida em um ponto pré-determinado. Isso ocasiona uma borda de ruptura (1). Essa borda de ruptura (1) não tem influência sobre o funcionamento e qualidade da peça fundida. A peça pode ser montada sem restrições.



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)