



Obr. 1: Miesto lomu (príklad)

1 Miesto lomu



Pri výrobe kovových odliatkov (napr. zotrvačníky, prítlačné kotúče) sa po odlievaní surového odliatku odstraňuje náliatok lomom na vopred danom mieste. Tým sa vytvára miesto lomu (1). Tento lom (1) nemá žiadny vplyv na funkciu alebo na kvalitu odliatku. Diel je možné bez problémov namontovať.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation