




FIAT	500L
Nr artykułu	900 425 / 900 426 / ...



Rys. 1: Montaż zestawu serwisowego (przykład)

- | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------|
| 1 | Ogranicznik nacisku | 2 | Pierścień wzmacniający |
| 3 | Wycięcie | 4 | Rura ochronna |



Przed montażem na zderzaku:
Zablokować pierścień wzmacniający (2) ogranicznika docisku (1) w wycięciu (3) rury ochronnej (4).



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation