




Audi / SEAT / Škoda / Volkswagen



Sl. 1: potisna ploča

- 1 Potisna ploča
- 2 Oštećenje prouzrokovano zatikom za centriranje
- 3 Zatik za centriranje
- 4 Izrez za zatik za centriranje

### MX spojka sa zaticom za centriranje na zamašnjaku

Postoje dvije verzije koje se razlikuju:

- s jednim zaticom za centriranje
- s dva zatika za centriranje

Zatik za centriranje (3) učvršćuje poziciju zamašnjaka i potisne ploče (1). Montaža je moguća samo u jednoj poziciji. Zatik za centriranje (3) mora zasjesti u izrezu (4).

→ Oznaka gornje mrtve točke (GMT 1. cilindar) time je u ispravnom položaju.

Dijelovi različitih verzija **nisu** međusobno kompatibilni!



### NAPOMENA

- Provjerite brojeve artikla zamašnjaka i potisne ploče (1) da li odgovaraju.
- Poštujte ispravnu poziciju: Kod sastavljanja spojke, zatic za centriranje (3) na zamašnjaku mora biti u liniji s izrezom na potisnoj ploči (4). U suprotnom slučaju, deformira se potisna ploča (1) prilikom zatezanja vijaka (3).
  - Deformirana potisna ploča (3) prouzrokuje funkcijske smetnje: npr. poteškoće pri razdvajanju i trzanje.
- Pritegnite vijke propisanim zateznim momentom u križnom redoslijedu.
- Pridržavajte se uputa proizvođača vozila.

→ Servisne informacije za **MX spojka – promijenjen disk odvajča (11327 HR)** i **Potisna ploča tip kvačila MX tangenci-jalna lisna opruga s pregibom (11892 HR)** naći ćete ovdje: [www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)