


Afb. 1: Extra v eer

Afb. 2: Speciaal gereedschap



Afb. 3: Voorspannen van de drukgroep

- 1 Extra veer
- 2 Speciaal gereedschap
- 3 Drukgroep
- 4 Vliegwiel



AANWIJZING

De extra veer (1) kan verschuiven bij het inbouwen (Afb. 4) en de werking van de koppeling beïnvloeden.

- Daarom de drukgroep (3) met het speciaal gereedschap (2) **slechts** zo ver voorspannen, dat de behuizing van de drukgroep (3) gelijkmatig tegen de schroefbevestigingsplaat van het vliegwiel (4) aanligt (Afb. 3).
- Het speciaal gereedschap **niet** verder draaien, omdat de extra veer (1) dan losgaat (Afb. 4).
- Bevestigingsbouten van de drukgroep (3) met het voorgeschreven aanhaalmoment aantrekken (Gegevens van de voertuigfabrikant in acht nemen.)



Afb. 4: Extra veer verschoven

Meer service-informatie vindt u hier: www.zf.com/serviceinformation