




Št. art. 35016 01



Sl. 1: Zglob

- | | | | |
|---|------------------------|---|------------------|
| 1 | M20 x 1 posebna matica | 4 | M18 x 1,5 navoj |
| 2 | M20 x 1 navoj | 5 | M18 x 1,5 matica |
| 3 | Zglob | | |

OPORZORILO

Pritrdilni deli (vijaki, matice itd.) so deli, ki so pomembni za varnost!
Zaradi uporabe napačnih pritrdilnih delov lahko pride do poškodb in hudih nesreč.

Prepričajte se, da uporabljate izključno pritrdilne dele s pravilnimi merami in trdnostjo!

Zglob (3) pritrdite z naslednjimi deli:

- matica (5) M18 x 1,5 (priložena kompletu),
- posebna matica (1) **M20 x 1** št. art. 35347 01 (naročiti ločeno).

Zglob pritrdite s predpisanim zateznim momentom.



www.zf.com/serviceinformation