





### Proverite hidraulički priključak



SI. 1: CSC 3182 600 121 → 3182 654 165  
prečnik hidrauličkog priključka 11,7 mm



SI. 2: CSC 3182 600 129 → 3182 654 146  
prečnik hidrauličkog priključka 13,3 mm



SI. 3: CSC 3182 600 120  
prečnik hidrauličkog priključka 12,2 mm



SI. 4: CSC 3182 600 140 → 3182 654 204  
prečnik hidrauličkog priključka 12,2 mm

Molimo Vas da obratite pažnju na to da hidraulički priključci odva-  
jača nisu srazmerno prikazani.

Ugradnja centralno vođenog odva-  
jača sa pogrešnim prečnikom hidrauličkog priključka može dovesti do  
stvaranja pukotina. Stoga pre ugradnje temeljno uporedite, da li su konstrukcija i prečnik hidrauličkog  
priključka demontiranog dela i novog dela odgovarajući.



Pravilna kategorizacija centralno vođenog odva-  
jača preko podataka o vozilu kod nekih proiz-  
vođača vozila je moguća samo upoređivanjem centralno vođenog odva-  
jača.

Na slikama od 1 do 4 prikazani centralno vođeni odva-  
jači imaju identične dimenzije za mon-  
tažu. Razlikuju se samo po prečniku hidrauličkog priključka i po izgledu.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)