




Audi / SEAT / Škoda / Volkswagen



Sl. 1: potisna ploča

- 1 Potisna ploča
- 2 Oštećenje prouzrokovano čivijom za centriranje
- 3 Čivija za centriranje
- 4 Isečak za čiviju za centriranje

### MX spojnica sa čivijom za centriranje na zamajcu

Postoje dve verzije koje se razlikuju:

- sa jednom čivijom za centriranje
- sa dve čivije za centriranje

Čivija za centriranje (3) učvršćuje poziciju zamajca i potisne ploče (1). Montaža je moguća samo u jednoj poziciji. Čivija za centriranje (3) mora da zasedne u isečku (4).

→ Oznaka gornje mrtve tačke (GMT 1. cilindar) time je u ispravnom položaju.

Delovi različitih verzija **nisu** međusobno kompatibilni!



### NAPOMENA

- Proverite brojeve artikla zamajca i potisne ploče (1) da li odgovaraju.
- Poštujte ispravnu poziciju: Kod sastavljanja spojnice, čivija za centriranje (3) na zamajcu mora da bude u liniji sa isečkom na potisnoj ploči (4). U suprotnom slučaju, deformiše se potisna ploča (1) prilikom zatezanja šrafa (3).
  - Deformisana potisna ploča (3) prouzrokuje funkcionu smetnje: npr. poteškoće pri razdvajanju i trzanje.
- Pritegnite šrafove propisanim momentom zatezanja unakrst.
- Pridržavajte se uputstva proizvođača vozila.

→ Servisne informacije za **MX spojnica – izmenjeni isključni disk (11328 SR)** i **Potisna ploča spojnice tip MX tangencijalna lisnata opruga je presavijena (11891 SR)** naći ćete ovde: [www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)