




Audi, Seat, Skoda, VW



Sl. 1: MX sklopka



Sl. 2: Potisni krožnik

Na potisnem krožniku MX sklopke je prišlo do konturne spremembe. V demontiranem stanju se lahko plošča sklopke znotraj nalega na potisni krožnik sklopke. Med ploščo sklopke in potisno ploščo lahko, glede na izvedbo, ostaja reža (1). To ne predstavlja napake.

Po strokovni montaži MX sklopke, se ta nahaja v pravilnem položaju in je ustrezno delujoča.



www.zf.com/serviceinformation