



Scania



Rys. 1: Wymieniona poduszka powietrzna 557 001



Rys. 2: Aktualna poduszka powietrzna 310 619

Poduszka powietrzna 557 001 zastąpiona została przez poduszkę powietrzną 310 619.
Zmieniony został wygląd górnej pokrywy (rys. 1, rys. 2).



Wymiana poduszek powietrznych możliwa jest **bez** konieczności modyfikacji.
Poduszki powietrzne można zabudowywać tylko z amortyzatorami kabiny kierowcy firm SACHS lub BOGE.
Łączenie z amortyzatorami kabiny kierowcy innych producentów **nie** jest możliwe.



www.zf.com/serviceinformation