

Bild 1: Urkopplare med självcentrering. Lager centrerat och ej centrerat (exempel).




Bild 2: CSC med självcentrering. Lager centrerat och ej centrerat (exempel).

1 Lager

Självcentrering

Både för skjutpåverkade och dragna kopplingar finns det utlösare och kopplingscylindrar med slav (CSC) med självcentrering. Självcentreringen kompenserar oundvikliga toleranser mellan motor och växel.

Det är möjligt att lagret (1) inte är centrerat när det levereras (bild 1 höger; bild 2 höger)

Det är inget fel. Urkopplare eller CSC kan trots detta monteras.

Utlös kopplingen med motorn igång efter monteringen. → Lagret (1) centreras automatiskt.



www.zf.com/serviceinformation