


## Reparatursatz Faltenbalg für Lenkgetriebe JRP604



Undichte oder falsch montierte Faltenbälge führen zu Korrosion und dadurch zum vorzeitigen Verschleiß der Zahnstange des Lenkgetriebes. Undichtigkeiten des Lenksystems bis hin zum Totalausfall der Lenkung können die Folgen sein!

Um das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub zu verhindern, muss beim Austausch des Lenkgetriebes JRP 604 der mitgelieferte Reparatursatz eingebaut werden!

- Stellen Sie sicher, dass sich die Faltenbälge am Lenkgetriebe und an den Spurstangen in der korrekten Montageposition befinden.



- Sichern Sie die Faltenbälge auf den Axialgelenken mit den mitgelieferten Metallschellen (15 bzw. 16 mm - je nach Axialgelenk).

**Zum Verschließen der Schellen muss eine entsprechende Montagezange verwendet werden!**

- Zum Befestigen der Faltenbälge am Häuserohr der Lenkung benutzen Sie bitte die im Reparatursatz mitgelieferten Montagebänder.

**Zum Verschließen der Schellen muss eine entsprechende Montagezange verwendet werden!**

**Nach dem Austausch des Lenkgetriebes muss in jedem Fall die Hydraulikflüssigkeit erneuert und das Lenksystem entsprechend den Fahrzeughersteller Angaben entlüftet werden !**

**Garantie- bzw. Gewährleistungsabwicklung:**

**Ein Garantie- bzw. Gewährleistungsfall kann nur dann bearbeitet werden, wenn die demontierten Faltenbälge, Metallschellen und Montagebänder mit eingereicht werden!**

