


Измененная конструкция удерживающих пружин колодок


В рамках постоянного совершенствования продукции TRW конструкция удерживающей пружины колодки в следующих комплектах колодок была изменена:

GDB5095 - GDB5069 - GDB5094 - GDB5084


Внимание! Новая удерживающая пружина и старая удерживающая пружина производства TRW/оригинального производителя являются полностью взаимозаменяемыми!



Новая конструкция TRW



Старая конструкция



Старая конструкция

