


Vervangen van de servo-pomp van de stuurbekrachtiging JPR580


Om ervoor te zorgen dat de afdichting tussen servo-pomp en drukleiding bij het vervangen dicht blijft moeten zowel de drukleiding als het verbindingsstuk tussen servo-pomp en drukleiding worden vervangen! Het verbindingsstuk dient voor de koppeling van de drukleiding aan de pomp.



Opgelet: er zijn twee verschillende verbindingsstukken!



Verbindingsstuk 21 mm
Ford OE nummer: 4747355 (7C34 3F656 AA)
Volvo OE nummer: 31202975



Verbindingsstuk 18 mm
Ford OE nummer: 6742740 (F33C 3F656 BA)
Volvo OE nummer: 30671314