




BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

Br. art. 87-115-A / 88-651-A



Sl. 1: netaknuti osloni ležaj opružne poluge s dijelovima za ugradnju

Sl. 2: uništeni osloni ležaj opružne poluge

- 1 Matica klipnjače
- 2 Tanjurasta podloška mala
- 3 Gumeni element oslonog ležaja opružne poluge

- 4 Metalni element oslonog ležaja opružne poluge
- 5 Tanjurasta podloška velika
- 6 Klipnjača

Montirajte dijelove za ugradnje prema prikazanom redoslijedu Sl.1 (1 - 6)



NAPOMENA

Pridržavajte se redoslijeda montaže kako biste izbjegli oštećenja na oslonom ležaju opružne poluge.

Pričvrstite opružnu polugu na propisani zatezni moment.

Moguće posljedice neispravno sastavljene opružne poluge:

- Gumeni element (3) će biti istrgnut iz metalnog dijela (4) te će se tako i uništiti (sl.2)
- Dotični amortizer je bez učinka.
- Jasno čujni zvukovi na stražnjoj osovini.