




LEMFÖRDER

Szervizinformáció

Támasztógömbfej horonnyal



Cikkszám 27719 02, 27720 02, 36931 01



1. ábra: Támasztógömbfej horonnyal (keresztlengőkar fent)

2. ábra: Támasztógömbfej horonnyal (keresztlengőkar lent)

FIGYELMEZTETÉS

Balesetveszély!

A szerelési hibák súlyos balesetekhez vezethetnek.

- ⇒ Kizárólag megfelelő méretű és szilárdsági értékekkel rendelkező rögzítőelemek alkalmazhatók.
- ⇒ Vegye figyelembe a járműgyártó szerelési útmutatóját és a meghúzási nyomatékokat.
- ⇒ Mindegyik támasztógömbfej csak egyszer helyettesíthető.



A pótalkatrészként használt gömbfej rendelkezik egy horonnyal (1). A támasztógömbfejen lévő horony (1) **nem** ad meg szerelési irányt.

