



Audi, Seat, Skoda, VW




Fig. 1: Embraiagem MX



Fig. 2: Prato de desengate

No prato de desengate da embraiagem MX ocorreu uma alteração de contornos. Em estado desmontado, o disco da embraiagem pode encontrar-se no interior sobre o prato de pressão da embraiagem. Entre o disco da embraiagem e a placa de pressão pode existir uma folga (1) de acordo com a versão. Isto representa uma falha.

Após uma montagem adequada da embraiagem MX, a mesma está correctamente posicionada e totalmente funcional.



www.zf.com/serviceinformation