




Ford Fiesta IV



Εικ. 1: Στερέωση του καλωδίου ABS με δεματικό καλωδίων (3)

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| 1 | Γόνατο ανάρτησης | 2 | Βάση στήριξης για καλώδιο ABS |
| 3 | Δεματικό καλωδίων, Ford Κωδ. πρ. 1809824 | 4 | Καλώδιο ABS |
| 5 | Φορέας τροχού | | |

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα καλώδια ABS που έχουν στερεωθεί λανθασμένα μπορούν να υποστούν ζημιά και να προκαλέσουν βλάβη στο ABS.

- ⇒ Αντικαθιστάτε πάντα το δεματικό καλωδίων (3, Ford Κωδ. πρ. 1809824) κατά την τοποθέτηση του γονάτου ανάρτησης (1).
- ⇒ Στερεώστε το καλώδιο ABS (4) με δεματικό καλωδίων (3) στο γόνατο ανάρτησης (1).



Αφαίρεση του γονάτου ανάρτησης: Η υποδοχή για τη στερέωση του δεματικού καλωδίων (3) είναι κυκλική ή ορθογωνική.
Τοποθέτηση του νέου γονάτου ανάρτησης (1): Η υποδοχή για τη στερέωση του δεματικού καλωδίων (3) είναι κυκλική ή ορθογωνική.



www.zf.com/serviceinformation