




BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

Cikkszám: 802 003 / 802 383



1. ábra: Sértetlen toronycsapágó kapcsolódó alkatrészekkel

2. ábra: Tönkrement toronycsapágó

1 Dugattyúrúd anyja

2 Kis alátét

3 Toronycsapágó gumi része

4 Toronycsapágó fém része

5 Nagy alátét

6 Dugattyúrúd

A kapcsolódó alkatrészeket az 1. ábrán (1 - 6) ábrázolt sorrendben szerelje be.



MEGJEGYZÉS

Tartsa be a beszerelési sorrendet, hogy elkerülje a toronycsapágó károsodását.
Előírt meghúzási nyomatékkal rögzítse a rugóstagot.

Rosszul összeszerelt rugóstag lehetséges következményei:

- Kiszakad a gumi rész (3) a fém részből (4) és ezáltal tönkremegy (2. ábra)
- Az érintett lengéscsillapító hatástalanná válik.
- Egyértelműen hallható zaj a hátsó tengely felől.