



Serviceinformasjon

AS Tronic gir

Bruk av vekselclutcher



Kjøretøy med AS Tronic gir	ZF godkjenning: Bruk av vekselclutcher	
	SACHS	Andre clutchprodusenter
Andre kjøretøy	✓ ¹	✗ ³
MAN	✓ ²	✗ ³

Clutcher som er blitt reparert av ZF Friedrichshafen AG (SACHS vekselclutcher), tilsvarer spesifikasjonen til nye deler.

- 1 Bruken med AS Tronic gir er godkjent av ZF.
- 2 Bruken i MAN kjøretøy med AS Tronic gir er siden 21.01.2011 godkjent av ZF og MAN (MAN Serviceinformasjon 132803a).
- 3 Clutcher som er blitt reparert av andre clutchprodusenter (vekselclutcher), er **ikke** godkjent av ZF til bruk i kjøretøy med AS Tronic gir.

Nedslitte eller defekte deler (svinghjul, betjening av clutchen, ikke godkjent vekselclutch, osv.) kan forårsake følgende funksjonsfeil:

- Feilmelding ved programmering av clutchen
- Feilmelding: Clutchstrekning
- Innkoblingsstøt
- Nappe
- osv.



www.zf.com/serviceinformation