



Scania



Slika 1: Zamenjena pneumatska elastična opruga za vešanje 557 001



Slika 2: Aktuelna pneumatska elastična opruga za vešanje 310 619

Pneumatska elastična opruga 557 001 zamenjena je oprugom 310 619.
Promenjen je dizajn gornjeg zaštitnog poklopca (slika 1, slika 2).



Zamena pneumatskih elastičnih opruga moguća je **bez** izmena konstrukcije.
Pneumatske elastične opruge za vešanje mogu se ugrađivati samo sa SACHS ili BOGE amortizerima za kabine vozača.
Ugrađivanje sa amortizerima za kabine vozača drugih proizvođača **nije** moguće.



www.zf.com/serviceinformation