



Los dispositivos de desembrague con carcasa metálica se sustituirán por dispositivos con carcasa de plástico.



Fig. 1: dispositivo de desembrague con carcasa metálica



Fig. 2: dispositivo de desembrague con carcasa de plástico

Debido a los avances en su desarrollo, los dispositivos de desembrague con carcasa metálica (Fig. 1) serán sustituidos por dispositivos con carcasa y casquillo corredizo de plástico (Fig. 2).

Los casquillos corredizos metálicos se sustituirán por casquillos de plástico.



Fig. 3: dispositivo de desembrague con casquillo corredizo metálico



Fig. 4: dispositivo de desembrague con casquillo corredizo de plástico

Debido los avances en su desarrollo, los dispositivos de desembrague con casquillo corredizo metálico (Fig. 3) serán sustituidos por dispositivos con casquillo corredizo de plástico (Fig. 4).



Los dispositivos de desembrague con casquillo corredizo de plástico **no** deben engrasarse. Desmonte o cierre la entrada de lubricante que hay en la campana de la caja de cambios.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)