



Şekil 1: Debriyaj aktüatörü (örnek)



Şekil 2: Şanzıman aktüatörü (örnek)



Montaj sonrasında aktüatörlerin uygun diyagnoz cihazıyla kalibre edilmeleri gerekir. Araç üreticisinin bilgilerini dikkate alın.

Aktüatörler montaj sonrası kalibre edilmediğinde aşağıda belirtilen hatalar görülebilir:

- Hata mesajı.
- Vites değiştirmek mümkün olmaz.
- Debriyaj fonksiyonu yoktur veya sadece kısıtlı mevcuttur.

DİKKAT

Hareketli parçalar nedeniyle ezilme tehlikesi vardır.

Hafif ila orta derecede yaralanmalar olasıdır.

→ Tehlike alanına elinizi sokmayın

DUYURU

Elektrostatik deşarj (ESD) nedeniyle maddi hasar oluşabilir.

- ESD korumasını dikkate alın.
- Kontaklara dokunmayın.
- İletken koruyucu kıyafet giyin.
- ESD taşıma koruması kullanın.
- ESD koruyucu ambalaj kullanın.



www.zf.com/serviceinformation