



Scania



Obr. 1: Nahrazená pružící jednotka 27-C33-0



Obr. 2: Aktuální pružící jednotka 27-F97-0

Pneumatická jednotka 27-C33-0 (viz obr. 1) byla nahrazena pneumatickou jednotkou 27-F97-0 (viz obr. 2). Jak je vidět z obrázků, změna designu se týká tvaru vrchní čepičky (Obr. 1, Obr. 2).



Výměna těchto pneumatických pružících jednotek je možná **bez** dodatečných změn. Pneumatické pružící jednotky lze montovat pouze s tlumiči kabiny řidiče SACHS nebo BOGE. Kombinace s tlumiči jiných výrobců **není** možná.



www.zf.com/serviceinformation