

Коррозия тормозных дисков/ступиц колес


Ослабленные болты крепления колес

За последние месяцы нам поступило несколько сообщений об обнаружении ослабленных болтов крепления колес, главным образом на автомобилях, не имеющих дополнительного винта для крепления тормозного диска.

Эта проблема может быть вызвана коррозией между тормозным диском и ступицей колеса. Даже если болты крепления колеса были затянуты с предписанным моментом затяжки, они могут раскручиваться во время движения.

Причиной этого является то, что находящиеся между тормозным диском и ступицей колеса твердые частицы ржавчины стираются в пыль, изменяя таким образом предустановленный момент затяжки колесных болтов. Этот процесс может приводить к раскручиванию колесных болтов во время движения.

Чтобы противодействовать этому, следите, чтобы контактные поверхности между тормозным диском и ступицей колеса были тщательно очищены от коррозии. При наличии сомнений в состоянии и работоспособности компонента тормозной системы или ходовой части замените соответствующие детали осевыми комплектами.



**Пораженные ржавчиной участки
(увеличенное изображение)**